



Release Notes—KONA version 7.1

対応製品: KONA 3/LHe/LHi/LSe/lo Express

全般

KONA version 7.1ドライバは、他のビデオキャプチャカードと同時に動作させる事はできません。 もし他のビデオキャプチャカードまたはドライバがインストールされたコンピュータにKONAカードを インストールする場合は、KONAソフトウェアに付属する「AJA Conflict Checker」を使用して下さ い。「AJA Conflict Checker」は新しいドライバをインストールするにあたって取り除く必要がある古 いドライバやソフトウェアファイルを特定するのに役立ちます。また、初めてKONAカードを使う場合 は、Read Me First書類、ユーザマニュアルを必ず確認してください。

重要な記載事項一必ずお読みください

 KONA version 7.1ドライバは、Final Cut Studio (2009)またはFinal Cut Studio 2に対応しています が、Final Cut Studio 2ではすべての機能をご利用頂けません。各バージョンがサポートするFinal Cut Proのバージョンは次の通りです。

FCP 7~6.0.x - Kona ソフトウェア バージョン 7.1 (Snow Leopard 及びLeopard OS対応) FCP 7~6.0.x - Kona ソフトウェア バージョン 6.5 (Leopard, OS対応) FCP 6.0.x - Kona ソフトウェア バージョン 6.0.3 (Leopard, Tiger OS対応)

- ・以前のバージョンから引き継いだ簡易セットアップがFinal Cut Pro 7で正しく機能しない場合がありま すのでご注意下さい。
- AJAは、KONAシリーズの各ボードに対して専用のドライバソフトウェアを提供しています。誤ったド ライバソフトウェアをインストールするとKONAコントロールパネルに「No Board」という警告が表 示されます。使用するKONAカードに対して正しいドライバソフトウェアがインストールされているか どうかをご確認下さい。
- ・以前のバージョンのドライバソフトウェアを使用しなければならない場合は、次の手順に従って現在使 用中のドライバソフトウェアをアンインストールする必要があります。新しいバージョンの上に古い バージョンのドライバをインストールすることはしないでください。
 - 1. KONA Uninstallerを起動し、実行します。
 - 2. その後、望ましいKONAソフトウェアをインストールしてください。

注意:もし、バージョン7.1ソフトウェアをインストールした後に、Final Cut ProがQuartz Extremeのエラーに よって起動しない場合は、AJA Control Panelアプリケーションの"Setup"タブにある"Enable Desktop Display"のチェックを外してからMacintoshを再起動してください。

また、ドライバをインストールした後に、Macが起動しなくなった場合は、セーフブート(Shiftキーをおしながら 起動)後にドライバをアンインストールし、NDD版のドライバをご使用ください。NDD版ドライバをインストール した場合、Macintosh Desktop Displayはご利用頂けません。



新機能

・ lo Expressの10bitハードウェア ダウンコンバータ機能をサポート

改良と修正点

- ・1920x1080 RGB 4:4:4 SMPTEのブランキングにおける黒レベルを修正(KONA 3)
- . HDMI出力のレンジ設定を修正(lo Express)
- . DMAパフォーマンスの向上(全て)
- ・LTCアンシラリーの向上(lo Express / KONA LHi)

Mac本体の推奨設定

Mac本体のPCIスロットに関する設定は、下記のページを参照してください。 http://www.aja-jp.com/support-kona-rec-sys.html

KONA 3ファームウェアアップデート

KONA version 7.1をインストールする場合、KONA 3ボードのファームウェアをアップデートする必要 があります。

※すでにKONA 3 旧バージョンソフトウェアによってファームウェアのアップデートを行っている場合でも、最新のファームウェアにアップデートする事を推奨します。

以下の手順に従ってファームウェアのアップデートを行ってください。

【手順】

- 1. ドライバソフトウェアのインストールが成功したら / アプリケーション / AJA Utilitiesフォルダ 内にある"AJA KONA Firmware Updater"アプリケーションを起動して下さい。
- 記動後に"Continue"ボタンを数回押してアップデートの作業を 続けます。
- 右図の囲欄に、現在のファームウェアバージョンが表示された ら"Install"ボタンを押してファームウェアのアップデートを行い ます。





 ファームウェアのインストールが完了したら、"Quitボタン"を 押し、アップデータを終了させます。その後、Mac Pro本体を システム終了させ、電源をOFFにします。



5. 電源がOFFになったことを確認し、5秒ほど待ってから電源を入れ起動させます。 Note:再起動を選択しただけでは、新しいファームウェアがロードされません。必ずシステム終了さ せる必要があります。

重要:アップデート中はMac Pro本体の電源を落とさないでください。また、アップデートプロセス が開始した後にアップデータを終了しないでください。

以前のファームウェアに復帰する場合

KONAソフトウェアをバージョン6.0より前のものに戻す必要がある 場合には、KONA 3のファームウェアも32bitファームウェアに戻さ なければなりません。32bitファームウェアに戻すには、「AJA KONA Firmware Updater」アプリケーションを使用して、 「KONA 3ファームウェアアップデート:手順3」まで進んでくださ い。ファームウェアのバージョンが表示されている画面で、

「Revert to 32 Bit DMA Firmware」チェックボックスにチェック

😝 🔿 🕥 🛛 AJA KONA	Firmware Updater: 2008/12/17 17:01:04
	Current Firmware Version: 2008/10/01 09:24:40
 Introduction Read Me Installing Finish Up 	Click Install to update the firmware on your AJA KONA PCI Express board to version: 2008/12/17 17:01:04.
	Co Back

を入れ「Install」ボタンを押します。その後は、アップデート後の手順と同じく、Mac Pro本体を終 了し、数秒後にシステムを起動してください。

KONA LHi/lo Expressファームウェアアップデート

KONA LHi/lo Expressソフトウェアは、ドライバと同時にファームウェアアップデータを「/アプリケー ション/AJA Utilitiesフォルダ」にインストールします。このアップデータは、Macが起動する際に自動 でドライバとファームウェアを比較し、バージョンが不一致の場合は自動的にファームウェアアップデー タが起動してアップデートを促します。ファームウェアアップデータが自動で起動した場合は、ファーム ウェアのアップデートを行うことをお勧めします。

※ファームウェアアップデータは起動プロセスの早い時期に処理を行うため、Finderなどのウインドウに 隠されてしまい、ファームウェアアップデータの表示が見えなくなる場合があります。この問題を回避す るため、ドライバーのインストールを行った場合は、再起動の前に全てのウインドウを閉じておくことを お勧めします。

ファームウェアのアップデートを行う場合は、以下の手順に従って下さい。

【手順】

 KONA ソフトウェア/Io Expressソフトウェアのインス トールが成功したら、/アプリケーション/AJA Utilities フォルダ内にある「AJA KONA Firmware Updater」ア プリケーションを確認し、起動してください。ファーム ウェアアップデータが起動すると、右図のような画面が 表示されます。

		,	
Firmware file	Date of firmware in this update	Date of firmware in device	Status
Chekov_00_pcie.bit	10/28/2009	09/03/2009	
	Update Firmw	are	



- チェックボックスにチェックが入っているかを確認してください。チェックが入っている場合 は、ボードのファームウェアが古いのでアップデートが実行されます。チェックが入っていない 場合はアップデートされません。
- Update Firmwareボタンを押すと、右図のようなダイア ログが表示されます。内容を確認後にContinue Update ボタンを押してください。

ダイアログの内容:"ファームウェアのアップデートには 約45秒の時間を要します。アップデートが完了する前に作 業を中断することは、KONA LHi/lo Expressが故障す る原因になります。中断してしまった場合は、カードを セーフブートモードで起動させ、再度ファームウェア アップデート作業を行う必要があります。"

 アップデータがKONA LHi/Io Expressにファームウェア のダウンロードを開始すると、進捗状況をアップデータ スクリーンに表示します。全てのファイルのダウンロー ドが完了すると、ステータス欄に「Success」と表示さ れ、Installation Completeのダイアログとともにアップ デート作業が完了します。OKボタンを押した後、Macを 再起動してください。



		aju.com	
Firmware file	Date of firmware in this update	Date of firmware in device	Status
d chekov_00_pcie.bit	10/28/2009	10/28/2009	Success
	Update Firmwa	are	
Insta You n	allation Comple	te: our Macintosh for	the

セーフブートボタン

I FD

重要:アップデート中はMacの電源を落とさないでください。また、アップデートプロセスが開始した後にアップデータを終了しないでください。

KONA LHi のセーフブート手順

ファームウェアのアップデート中に停電やその他の事故によって処理が中断された場合、KONA LHi が正常に使用出来なくなる可能性があります。その場合、以下の手順にしたがってKONA LHi を正常な状態に 戻す必要があります。

【手順】

- 1. Macの電源を落とし、Mac側面のパネルを外して内部が見えるようにしてください。
- Mac内部のKONA LHi カードを確認してください。 (取り外す必要はありません)
- 3. 右の写真を参考にセーフブートボタンを確認してください。
- 4. セーフブートボタンを押しながら、Macの電源を入れて下さい。
- 5. 赤と緑のLEDが両方とも点灯するまでセーフブートボタンを押し 続けてください。
- 6. 手を放し、Macが完全に起動するまで待ちます。
- /アプリケーション/AJA Utilitiesフォルダの中にあるAJA KonaUpdaterを起動し、
 前述の「ファームウェアのアップデート」手順にしたがってアップデートを実行してください。



