

リリースノート—AJA Driver v10.4.6

Drivers for KONA,lo XT, lo Express and T-TAP Mac products

全般


このリリースは、Mac OS X 10.7(Lion)、および 10.8(Mountain Lion)用のソフトウェアです。他社のビデオキャプチャカード、またはドライバをインストールしたことのあるコンピュータにインストールする場合はインストールを行う前に、KONAソフトウェアに付属する「AJA Conflict Checker」を使用してください。

「AJA Conflict Checker」は、新しいドライバをインストールするにあたって取り除く必要がある古いドライバやソフトウェアファイルを特定するのに役立ちます。また、初めてAJA製品を使う場合は、Read Me First書類、ユーザマニュアルを必ず確認してください。

重要な記載事項 - 必ずお読みください

Mac OS X 10.8 GateKeeper対応

Mountain Lionの”セキュリティとプライバシー”設定は、右図に示すように”Mac App Storeと認証デベロッパ”のみ許可するよう設定されていることを確認してください。



改善点

KONA 3G

- ・ドライバのインストール後、コンピュータが再起動に失敗する問題を修正

ALL

- ・キャプチャ中にオーディオとビデオの同期の問題を引き起こしてフレームが破損する問題を修正

バージョン履歴

10.4.5 - Release Date: June 19, 2013

lo XT

- ・1080p50信号をHDMI入力した場合に右方向へシフトする問題を修正

KONA 3G

- ・DSKを使用した場合のDSK出力問題を修正
- ・エンベデッドオーディオ出力のCRCエラー問題を修正
- ・サポートフォーマットの追加
 - ・2Kp29.97, 2Kp30, 2Kp59.94, 2Kp60
 - ・QuadHDp29.97, QuadHDp30
 - ・4Kp29.97, 4Kp39

KONA LHe plus

- ・フレームバッファ 8-bit駆動時のVANC data処理に問題を修正

ALL

- ・Final Cut Pro 7において再生/停止を繰り返した際に発生するオーディオ問題を修正

対応製品

以下の製品は、この最新版によってサポートされます。

- ・ KONA 3G
- ・ KONA 3
- ・ KONA LHi
- ・ KONA LHe Plus
- ・ lo XT
- ・ lo Express
- ・ T-TAP