

リリースノート—AJA Driver v10.4

Driver update for T-TAP


全般

このリリースは、T-TAPファームウェアの初回出荷版です。他のビデオキャプチャカード、またはドライバをインストールしたことのあるコンピュータにインストールする場合は、インストールを行う前にKONAソフトウェアに付属する「AJA Conflict Checker」を使用してください。「AJA Conflict Checker」は、新しいドライバをインストールするにあたって取り除く必要がある古いドライバやソフトウェアファイルを特定するのに役立ちます。また、初めてAJA製品を使う場合は、Read Me First書類、ユーザマニュアルを必ず確認してください。

重要な記載事項 - 必ずお読みください

Mac OS X 10.8 GateKeeper対応

Mountain Lionの”セキュリティーとプライバシー”設定は、右図に示すように”Mac App Storeと認証デベロッパ”のみ許可するよう設定されていることを確認してください。



新機能

- ・ Thunderbolt対応デバイス T-TAPのサポート

T-TAPの注意点

T-TAPはThunderboltのプラグ・アンド・プレイ機能に対応します。しかし多くのアプリケーションは入出力デバイスが使用中に追加あるいは取り外された場合、それを検知しなかったり正しく動作しません。アプリケーションの使用中に追加/取り外しを行う場合は、一旦アプリケーションを終了させてT-TAPの追加/取り外しを行った後、アプリケーションを再起動することをお奨めします。

対応製品

以下の製品は、この最新版によってサポートされます。

- ・ T-TAP